SALTEN BRANN IKS

Årsmelding

2021

Innhold

1. Forord 7
2. Organisasjon 9
2.1. Ledelse 9
2.2. Overordnet 9
2.3. Administrasjon/ stab 9
2.4. 110 Nordland (nødmeldetjenesten for brann) 9
2.5. Forebyggende avdeling 10
2.6. Beredskapsavdelingen 10
3. Beredskapsavdelingen 11
3.1. Ledelse 11
3.2. Oppgaver 11
3.3. Statusbeskrivelse 12
3.4. Hendelser 14
3.5. ROS arbeid og nye brannordninger 16
3.6. Tjenesteleveranse – Planer for kompetanse, materiell, stasjoner og slokkevannsforsyning 16
3.7. Formål materiellplan 17
3.8. Formål kompetanseplan 17
3.9. Formål stasjonsplan 17
3.10. Formål slokkevannsforsyning 18
4. Forebyggende avdeling 18
4.1. Ansvarsoppgaver 18
4.2. Risikobasert forebyggende arbeid 18
4.3. Kartlegging av risikoforhold 19
4.4. Samarbeid med eierkommunene 20
4.5. Bekymringsmeldinger 20
4.6. Særskilte brannobjekter 20
4.7. Risikobasert tilsyn 21
4.8. Tilsyn andre tilsynsobjekter 21
4.9. Andre tiltak mot brann 21
4.10. Kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser 22
4.11. Risiko- og sårbarhet (ROS) 22
4.12. Brannforebygging i plan- og byggeprosjekter 22
4.13. Informasjon/Kampanjer 22
4.14. Brannbamsen Bjørnis 22
4.15. Tiltak risikogrupper 23
4.16. Status samarbeid i kommunene 24
4.17. Kommunevis kommentar 24
4.18. Risikogrupper - Brann i bygning 27
4.19. Beredskap-forebyggende - Prosjekt 28

4.20. Farlige stoffer 29
4.21. Pyroteknisk vare 29
4.22. ROS andre virksomheter 30
4.23. Arrangementer 30
5. Bolig- og feierseksjonen 31
5.1. Behov for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 31
5.2. Gjennomførte aktiviteter 32
5.3. Fokusområder ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg 36
5.4. Fyringsanlegg i Salten 37
5.5. Antall ildsteder 39
5.6. Brann i skorstein 40
5.7. Salg av tjenester 41
5.8. Lærlinger 42
5.9. Digital kommunikasjon mellom kommunen og Salten brann 42
5.10. Digital innbyggerdialog 43
5.11. Selvkost 43
5.12. Feie- og tilsynsgebyr 43
5.13. Ny elektrisk varebil 44
6. 110 Nordland 45
6.1. Ledelse 45
6.2. Ansvarsoppgaver 45
6.3. Samlokalisering av nødsentralene til politi, brann og helse (Samlok Nord) 48
6.4. Ny samarbeidsavtale 48
6.5. Ny finansieringsmodell 2021 49
6.6. Ny prismodell 2021 49
6.7. Markedsenheten (120) 49
6.8. Nasjonalt digitalt verktøy for oppdragshåndtering 49
6.9. Nasjonal rapporteringsløsning for brann- og redningstjenesten (BRIS) 50
6.10. KKI (kommando-kontroll-informasjon) 50
6.11. Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser 50
6.12. Bidra til å redusere unødige utrykninger 51
6.13. Statistikk 2021 for dekningsområdet til 110-nødsentralen 51
7. Personal/administrasjon 52
7.1. Ledelse 52
7.2. Ansvarsoppgaver 52
7.3. Rekruttering 52
7.4. Ledelsessystemer, internkontroll og arbeidsmiljø 52
8. Styret og representantskapet for Salten Brann IKS i 2021 52
8.1. Styret i Salten Brann IKS 52
8.2. Representantskapet i Salten Brann IKS 53

Bildeliste

Bilde 1 Forebyggende aktivitet 10
Bilde 2: Skogbrann, Rago nasjonalpark 15
Bilde 3: Brannbamsen Bjørnis 23
Bilde 4: Oppstartsmøte med idedugnad i Hamarøy 28
Bilde 5: Feiere i aksjon 31
Bilde 6: Feier som feier pipe på hytte 34
Bilde 7: Feier på tur til en hytte i Meløy 35
Bilde 8: Feiersvenn og huseier ser på en sylinderovn fra ca 1900-1920 36
Bilde 10: Elektrisk varebil 44
Bilde 11: 110-nødsentralen i midten av Samlok nord på Albertmyra 45
Bilde 12: Samvirke i praksis 48

Figurliste

Figur 1: Forebyggende kompasset 19
Figur 2: Aktiviteter og ressursbruk 2015 - 2021 19
Figur 3: Særskilte brannobjekter i Salten 2021 21
Figur 4: Status samarbeid i kommunene 24
Figur 5: Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Salten 32
Figur 6: Feiing av skorstein i boliger 33
Figur 7: Tilsyn med fyringsanlegg i boliger 33
Figur 8: Antall besøkte fritidsboliger 36
Figur 9: Utvikling antall fyringsanlegg i Salten 37
Figur 10: Utvikling antall fyringsanlegg i bolig 38
Figur 11: Utvikling antall fyringsanlegg i fritidsbolig 38
Figur 12: Utvikling antall ildsteder i Salten 39
Figur 13: Antall sotbranner fra 2017 i Salten 40
Figur 14: Antall sotbranner pr 10.000 innbygger fordelt på fylke 40
Figur 15: Antall rapporter generert gjennom meglerpakken 41
Figur 16: Plassering av lenke til «MinEiendom» på Salten Brann sin hjemmeside 43
Figur 17: 110-regionen 47
Figur 18: Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i 110-området i 2021 51
Figur 19: Fordeling av oppdrag for hele Salten Brann i 2021 (Utdrag av hendelsestyper) 54
Figur 20: Brann i bygning 2021 54

Figur 21: Trafikkulykker 2021 55
Figur 22: Bistand helse og politi 2021. Gule bokser: bistand politi Fiolett trekant: helseoppdrag. 56
Figur 23: Totale hendelser i virkeområdet til Salten Brann IKS (de siste 10 årene) 57
Figur 24: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Bodø Kommune (Utdrag av hendelsestyper) 57
Figur 25: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Fauske kommune (Utdrag av hendelsestyper) 58
Figur 26: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Saltdal kommune (Utdrag av hendelsestyper) 58
Figur 27: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Meløy kommune (Utdrag av hendelsestyper) 59
Figur 28: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Gildeskål kommune (Utdrag av hendelsestyper) 59
Figur 29: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Beiarn kommune (Utdrag av hendelsestyper) 60
Figur 30: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Sørfold kommune (Utdrag av hendelsestyper) 60
Figur 31: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Steigen kommune (Utdrag av hendelsestyper) 61
Figur 32: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Hamarøy kommune (Utdrag av hendelsestyper) 61
Figur 33: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Værøy kommune (Utdrag av hendelsestyper) 62
Figur 34: Topp 10 hendelsestyper for brann- og redningsvesenet i 110-området. 62
Figur 35: Topp 10 hendelsestyper for brann- og redningsvesenet i 110-området. 63
Figur 36: Anropsstatistikk 110 i 2021. 64
Figur 37: Årsak til branner i 110 område. 64

Tabellliste

Tabell 1: Hendelsesoversikt - branner i Salten 28
Tabell 2: Tema tilsynsaksjoner 29
Tabell 3: Utsalgssteder - pyroteknisk vare 30
Tabell 4: Sammensetning av styret etter årsmøtet i mai 2020. 52
Tabell 5: Representantskapet i Salten Brann IKS 2019 -2023 53

Vedlegg

Vedlegg 1: Statistikk – Salten brann

Vedlegg 2: Statistikk – 110 sentralen

Forsidefoto: Brann i lagerhall ved Straumen, 8. september 2021

1. Forord

Salten brann IKS har gjennom hele 2021 levert beredskaps- og forebyggendetjenester i selskapets 10 eierkommuner i samsvar med kommunenes bestilling, og levert nødmeldetjenester til alle kommuner i Nordland. I selskapets virkeområde har det vært håndtert i underkant av ett tusen hendelser med smått og stort, det er feiet ca 6000 piper og utført ca 4000 tilsyn med fyringsanlegg. I tillegg har selskapet videreutviklet salget av alarmtjenester til offentlige og private virksomheter, vi har arbeidet med, gjennomført eller bidratt i flere store prosjekter og det er utført et omfattende planarbeid. Selskapet har utarbeidet, fulgt kommunal behandling, og justert nye brannordninger i hver av eierkommunene, der beredskapsressurser er søkt sett i sammenheng på tvers av kommunegrenser i en felles brannordning for hele Salten brann. Selskapet har også nådd en stor milepæl i arbeidet med kvalitetssystemet, og oppnådd ISO sertifisering innenfor tre ulike ISO standarder. Jeg vil våge påstanden: vi ligger ikke på latsiden!

Samtidig har 2021 vært et krevende år på flere områder. Særlig har økonomistyringen knyttet til store, uforutsette utgifter til henholdsvis nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy for 110 sentralen og til pensjonsinnbetalinger vært utfordrende å håndtere. Utfordringene knyttet til en aldrende kjøretøypark med tilhørende vedlikeholdsbehov og periodevise bortfall av operativ materiell blir stadig mer merkbare. Videre har Salten brann, i likhet med resten av samfunnet, hatt utfordringer knyttet til koronapandemien, og særlig har begrensningene den har lagt på i utdanningsaktiviteter vært merkbare.

Eierkommunene har med ett unntak vedtatt nye, oppdaterte brannordninger i løpet av 2021. Brannordningene er individuelle for den enkelte kommune, men likevel koordinert for optimalisering av ressursutnyttelsen. Selskapet har trykket opp og distribuert egne hefter med oversikt over vedtatte brannordninger, og en kortversjon av samme dokument. Dokumentene er også tilgjengelige i digital form på selskapets hjemmesider.

Selskapet har opplevd et godt, engasjert og positivt samarbeid med alle kommunene i arbeidet med brannordningene, også i håndteringen av utfordringer som har dukket opp underveis og i etterkant av kommunale vedtak. Blant de nevnte utfordringene har særlig situasjonen omkring brannberedskapen i Sulitjelma, der alle ansatte sa opp sine stillinger i etterkant av vedtak om ny brannordning, vært krevende å håndtere. Det tette og gode samarbeidet mellom Fauske kommune og Salten brann har vært avgjørende for å finne løsninger i en vanskelig situasjon.

Satsningen på salg av alarmtjenester har gått svært godt i 2021, med inntekter betydelig over budsjettmålene. Driften av 110 sentralen er nå fullfinansiert gjennom alarminntektene. Satsningen har vært helt nødvendig for å kunne imøtekomme strategien om nullutvikling i kommunale overføringer, og vil også i de kommende årene være sentral i finansieringen av selskapets drift og investeringer.

24. september 2021 nådde selskapet en milepæl i arbeidet med innføringen av et eget kvalitetssystem. På den datoen ble Salten brann sertifisert etter tre forskjellige ISO-standarder; ISO9001 for kvalitetsstyring, ISO 14001 for miljøledelse og ISO 45001 for arbeidsmiljø. Det er lagt ned mye og godt arbeid i alle avdelinger for å dokumentere og implementere prosedyrer og rutiner som skal sikre at kvaliteten i alle ledd etableres og opprettholdes.

Arbeidet med å utvikle en helhetlig plan for materiell, kompetanse, stasjoner og slokkevann har pågått gjennom store deler av året, og videreføres inn i 2022. På materiellsiden er både behovet for utskifting av gammelt materiell, og dessuten innføring av miljøvennlige og bærekraftige løsninger blant målene med planarbeidet. Innenfor kompetanseområdet skal planen bevirke til at alt innsatspersonell imøtekommer kompetansekravene som stilles i lov og forskrift. Stasjonslokalene er av varierende kvalitet, og målet med planarbeidet er at stasjonene møter relevante HMS-krav i forhold til funksjon. Planen skal også beskrive hvordan kravene til slokkevannsforsyning kan ivaretas i hver enkelt kommune.

Selskapet har over en periode samarbeidet med Statens vegvesen om kompenserende tiltak for Sørfoldtunnelene, altså tunnelene på E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune. Tunnelene tilfredsstiller ikke gjeldende krav til brannsikkerhet for vegtunneler, og i påvente av at ny vegtrase skal realiseres anskaffes det to tankbiler som skal ivareta slokkevannsforsyning i tunnelene. Salten brann forestår anskaffelse og drift av bilene, og mottok i 2021 tilskudd til anskaffelsen fra vegvesenet. Denne type samarbeid om sikkerhetsmessige utfordringer er banebrytende, og gir i tillegg til økt sikkerhet i vegtunnelene også en betydelig positiv effekt inn i den kommunale brannberedskapen.

I 2021 startet det nasjonale prosjektet med innføring av nytt oppdragshåndteringsverktøy for alle landets 110 sentraler for fullt. Prosjektet skal anskaffe et system som ifølge prosjektlederen skal gi de norske regionale beredskapsmyndighetene en robust og fremtidsrettet plattform for håndtering av brannhendelser og andre kriser. Det er etablert et nasjonalt kommunesamarbeid i form av et IKS (NKS 110 IKS) som leder prosjektet på vegne av sentralene. Salten brann er deleier i selskapet, og bidrar blant annet med en representant i styret.

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/ Brann- og redningssjef

2. Organisasjon

2.1. Ledelse

- Per Gunnar Pedersen er daglig leder / brann- og redningssjef
- Kjetil Haugen er vikarierende assisterende daglig leder /varabrannsjef

2.2. Overordnet

Salten Brann IKS eies av de 10 kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Hamarøy, Steigen, Sørfold og Værøy.

110 Nordland ivaretar funksjonen som nødmeldetjeneste for innbyggerne i Nordland. I tillegg er 110-nødsentralen fagsentral med rådgivning for tilsluttede brannetater ved hendelseshåndtering.

Salten Brann IKS har pr 01.01.22 til sammen 372 stillingshjemler hvorav 81 er på heltid og 291 er deltidsmannskaper i utrykningsstyrken.

18 årsverk er i forbyggende avdeling, 19 årsverk i 110-fagsentral, 32 i kasernert styrke og 4 i ledelsesfunksjoner i beredskap, 7 i administrasjonen pluss brannsjef. Inkludert i disse tallene er avdelingsleder beredskap, brigadeledere, avdelingsleder forebyggende, leder 110-sentralen og HR-sjef.

Virksomheten er etablert på Inndyr, Våg, Sørarnøy, Nygårdsjøen, Knaplund, Bodø, Kjerringøy, Misvær, Helligvær, Beiarn, Fauske, Sulitjelma, Saltdal, Sørfold, Innhavet, Oppeid, Drag, Storjord, Steigen, Værøy, Meløya, Bolga, Ørnes, Halsa og Engavågen, i tillegg til Yara. Dette utgjør med smått og stort til sammen 26 lokasjoner. Virksomheten ved stasjonen på Storjord i Hamarøy er ikke formelt avviklet, men ingen av de tre stillingene på lokasjonen er for tiden besatt. Beredskap for området stasjonen dekker ivaretas fra Oppeid og Drag.

Hovedkontor og kasernert styrke er på stasjonen i Bodø. Stasjonen på Fauske er også bemannet på dagtid.

2.3. Administrasjon/ stab

Selskapets administrasjon/ stab følger opp og bistår avdelingene i ledelses- og forvaltningsmessige oppgaver. Administrasjonen har et begrenset antall medarbeidere ansatt, og hovedtyngden av forvaltningen er basert på kjøp av støttetjenester innenfor økonomi, IKT, HR og arkiv av Bodø kommune. Stabens hovedoppgave er å lede og forvalte selskapet både med tanke på selskapsstyring og brannfaglig drift og utvikling.

2.4. 110 Nordland (nødmeldetjenesten for brann)

110 Nordland skal ta imot og behandle henvendelser fra nødstilte i regionen. Ved brann og ulykker, behov for redningsinnsats til sjøs, assistanse enten det gjelder brann, farlig gods, restverdiredning eller redningsbil mv. så blir dette i første instans behandlet og fulgt opp fra 110-nødsentralen.

Sentrale fokusområder er teknikk og kommunikasjon, alarmsystemer, samband og kommunikasjonsanlegg. En betydelig del av virksomheten er også knyttet til alarmmottak av automatiske brann- og tekniske alarmer.

2.5. Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling er lokalisert i Bodø, Fauske, Hamarøy, Saltdal og Meløy. Blant avdelingens oppgaver kan nevnes:

- Monitorere brannrisiko og sårbarhet i samfunnet
- Risikobasert brannforebygging og holdningsskapende informasjonsarbeid mot befolkninger generelt
- Kartlegge, holde oversikt og gjennomføre risikobasert tilsyn i brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.
- Gjennomføre tiltak mot brann rettet mot risikogrupper og risikoområder
- Saksbehandling innenfor brann- og eksplosjonsvernlovens rammer
- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
- Tilsynsmyndighet farlige stoffer
- Bidrag i forprosjekter ved utbygginger

Bilde 1 Forebyggende aktivitet

2.6. Beredskapsavdelingen

Brannvesenets rolle har utviklet seg fra den tradisjonelle sentreringen om brannbekjempelse til å dekke et bredt spekter av oppgaver. Hovedoppgavene til Beredskapsavdelingen ligger innenfor begrepet brann- og redningstjeneste. Under redningstjeneste kan nevnes innsats til sjøs, redningsdykking, trafikk-, natur-, og andre ulykker, samt innsats ved gass- og kjemikalieuhell. Som et resultat av samfunnsutviklingen har man i de senere årene opplevd en økning i antall oppdrag som dreier seg om bistand til andre nødetater, og det har vært betydelig fokus på brannmannskapenes rolle i hendelser med pågående, livstruende vold (PLIVO). I tillegg kommer

restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Beredskapen er organisert med innsatspersonell tilknyttet alle stasjonene. Over halvparten av stasjonene har vaktordning.

3. Beredskapsavdelingen

3.1. Ledelse

Beredskapsavdelingen teller med hel- og deltidspersonell til sammen 330 medarbeidere. Avdelingens ledergruppe består av avdelingsleder, tre overbrannmestre i stabsfunksjoner og fire brigadeledere. Joakim Jarnæs er leder for beredskapsavdelingen.

Brigadelederne ivaretar operativ og administrativ oppfølging av deltidsstyrkene i to til tre kommuner hver, samt av ett vaktlag med heltidsstyrker. De ivaretar også funksjonen som innsatsleder brann ved hendelser i hele selskapets ansvarsområde. De øvrige ledelsesfunksjonene ivaretar operativ oppfølging av brigadene, faglig ledelse og de fleste forvaltningsmessige funksjoner i avdelingen. Funksjonene omfatter ansettelser og fratredelser, lønnsrapportering, budsjettoppfølging og fakturabehandling, materiellforvaltning, planlegging av trening og øving, samt arkivtjenester mm. For å understøtte dette arbeidet har det vært engasjert en person som forvaltningsstøtte i avdelingen. Ressursen ligger under beredskapsavdelingen, men deles mellom selskapets ledelse og avdelingen. Et Arbeidsområdet for ressursen omfatter blant annet arbeidstidsplanlegging, lønnsrapportering og dokumentasjon. Ordningen har gitt meget positive resultater, og har bidratt til å avdekke avvik i lønnsutbetalinger, strukturere og systematisere tilsetting- og fratredelsesprosesser, innføring av digitalt verktøy for turnusplanlegging og generell styrket forsvarlighet i forvaltningen.

Det var utskifting i avdelingsledelsen i løpet av 2021. Det ble gjort tilsetting av ny materiell leder med virkning fra 1. april 21, etter at forgjengeren ble pensjonist høsten 2020. Videre ble det gjennomført en intern endring da kompetanseleder ble overført fra beredskapsavdelingen til 110 Nordland på tampen av året.

Den omfattende utskiftingen av medarbeidere i nøkkelstillinger har gjort det krevende å opprettholde et adekvat nivå på oppfølgingen avdelingen.

3.2. Oppgaver

Brannvesenets beredskap skal i henhold til brann- og eksplosjonslovens §11:

- være innsatsstyrke ved brann
- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
- etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen

Kommunene har anledning til å legge andre oppgaver til brannvesenet, forutsatt at dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av de nevnte oppgavene. Beredskapsavdelingen i Salte brann ivareta følgende oppgaver:

Brann

- Livredning
- Brannslokking - alle typer branner
- Skadeforebygging (RVR – Restverdiredning)

Ulykker/nødhjelp/naturkatastrofer

- Ekstremvær
- Frigjøring av fastklemte personer
- Overflateredning/redningsdykkertjeneste
- Tunnelulykker
- Oljevernberedskap
- Beredskap ved akutt forurensning
- Beredskap ved brann i båt (RITS - nasjonalt/internasjonalt)
- Snøskred / ras
- Lensing ved flom og lensing av båter

Andre oppgaver

- Øvelser og befaringer
- Vedlikehold av materiell.
- Drift av øvingsanlegg

3.3. Statusbeskrivelse

Beredskapsavdelingen har som kontinuerlig hovedfokus å opprettholde brann- og redningsberedskap i samsvar med brannordningen i hver enkelt kommune, samt å håndtere alle hendelser som krever innsats fra brannvesenet. Å opprettholde et tilstrekkelig kompetanse- og ferdighetsnivå til å ivareta det brede spekteret av oppgaver som avdelingen løser er en av de mest sentrale forutsetningene for å kunne opprettholde tilstrekkelig håndteringsevne innenfor de ulike fagområdene.

I likhet med både selskapet for øvrig og resten av samfunnet, var avdelingen betydelig påvirket av koronapandemien gjennom hele 2021. Med bakgrunn i et helhetlig planarbeid ble det innført omfattende tiltak for å sikre at brannvesenets funksjon kunne opprettholdes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter under de rådende forholdene, og selv om innsatspersonellet skulle bli rammet av smitte og sykdom. I løpet av 2021 opplevde avdelingen enkelttilfeller av fravær fra arbeidsstedene som følge av pandemien, men ikke av et slikt omfang at det utfordret innsatsstyrkenes håndteringsevne. Gjennom godt internt smittevern mener vi at situasjonen har vært håndtert på en god måte. Det er også grunn til å berømme medarbeiderne som har fulgt interne og nasjonale retningslinjer på en bra måte.

Oppgavene med å håndtere alle typer branner og redningshendelser krever kontinuerlig trening og øving på praktiske ferdigheter på både individ- og enhetsnivå. Drilling av nødvendige ferdigheter er sentralt for å kunne yte mest mulig kvalifisert bistand til nødstedte i brann- og red-

ningshendelser, og er dessuten essensielt for å ivareta medarbeidernes sikkerhet under de krevende arbeidsforholdene som de opererer under. Arbeidet med å opprettholde og utvikle medarbeidernes kompetanse har vært hindret av koronarestriksjonene. Dette skyldes både interne restriksjoner og begrensninger i selskapet, men også en betydelig reduksjon i kurstilbudet ved Norges brannskole. Intern trenings- og øvingsaktivitet har vært gjennomført slik at minimumskravene er oppfylt, men det har likevel oppstått et betydelig etterslep på kompetansesiden. Etterslepet rammer både grunn- og lederutdanning, og både hel- og deltidsstyrker. Arbeidet med å forebygge et større etterslep hva gjelder kompetanse ble håndtert ved at det ble gjennomført et kurs for utrykningsledere i deltidsstillinger med 15 deltakere, samt et grunnkurs for 10 medarbeidere. Dette var ekstraordinære tiltak som hadde til hensikt å forhindre at kompetansegapet skulle vokse ytterligere.

Salten Brann har kontinuerlig fokus på de ansattes helse, miljø og sikkerhet (HMS). I all hovedsak oppleves nivået på vernearbeidet som godt. Eksempelvis disponerer alt innsats-personell adekvat verneutstyr, og har nødvendig opplæring for å benytte det. Videre er det i løpet av 2021 utarbeidet prosedyrer for de fleste arbeidsoppgaver, noe som blant annet skal tilrettelegge for at risikofylte arbeidsoppgaver kan løses på en trygg måte. Likevel er det enkelte utfordringer på HMS-siden. Som redegjort for i forrige avsnitt eksisterer det et betydelig etterslep på opprettholdelse og utvikling av kompetanse, noe som påvirker også HMS-nivået. Blant flere utfordringer knyttet til kompetanse er det naturlig å trekke frem etterslepet i forhold til forskriftskravet om re-trening av utrykningsførere. Utrykningskjøring medfører betydelig risiko med stort skadepotensiale, og det er derfor sterkt ønskelig å kunne styrke evnen til å gjennomføre denne typen trening. Denne utfordringen er videre indirekte knyttet til status på deler av avdelingens kjøretøypark, som er svært gammel og ikke møter dagens forventning om sikkerhetsnivå. Eksempelvis er en av tankbilene som benyttes til utrykningskjøring fra 1981, altså 41 år gammel, og ett støttekjøretøy som også benyttes til utrykningskjøring er fra 1987, altså 35 år gammelt.

Av andre utfordringer som er relevant å trekke frem innenfor HMS-området er mangelfull dokumentasjon av stoffer som benyttes i arbeidet, samt påvirkning den enkelte medarbeider kan bli utsatt for på et skadested. Som et ledd i selskapets pågående kvalitetsprosjekt arbeides det derfor med å etablere et elektronisk stoffkartotek og et egnet eksponeringsregister, som skal samle og tilgjengeliggjøre produktdatablad på alle stoffer som benyttes i tjenesten og hvor stor helsemessig belastning det kan være i å arbeide på et skadested.

Avdelingen disponerer 26 brannstasjoner, med stor variasjon i utforming og bygningsmessig kvalitet. De aller fleste stasjonene har avvik, til dels betydelige, i forhold til Arbeidstilsynets "Krav til fysisk arbeidsmiljø i brannstasjonar ". Ved flere lokasjoner mangler eksempelvis innlagt vann, og bare et lite fåtall stasjoner tilfredsstiller helt eller delvis kravene om skille mellom ren og skitten sone i tråd med Arbeidstilsynets krav. En utfordring i dette bildet er skillet i ansvarsområder. Salten brann har som arbeidsgiver ansvar for at selskapets ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø, mens det er den enkelte kommune som skal stille lokaler til rådighet, jfr selskapsavtalens §5. Arbeidet med å bringe stasjonsfasilitetene opp på en forsvarlig standard pågår kontinuerlig, og krever innsats både fra avdelingen og fra eierkommunene. I avdelingen

er det gjennomført besøk ved alle lokasjonene og en dokumentert kartlegging ble utført. Resultatet av denne kartleggingen vil bli benyttet i det videre arbeidet med å ivareta vårt arbeidsgiveransvar.

3.4. Hendelser

Salten brann håndterer hvert år et stort antall hendelser. I 2021 var det ved 110 Nordland registrert i underkant av ett tusen hendelser i selskapets virkeområde, hvorav drøyt 100 var klassifisert som brann i bygning. Mange av disse er ukompliserte hendelser med begrenset omfang, mens andre gir betydelige utfordringer for innsatsmannskapene. Ved å beskrive et utvalg av hendelser som har vært håndtert gjennom året ønsker vi å synliggjøre oppgavene som både hel- og deltidsmannskapene i innsatsstyrkene i kommunene ivaretar.

2021 har vært preget av trendene vi ser er bakenforliggende årsak til at innsatsstyrkene må iverksette aksjoner. Vi har branner, ulykker og hendelser som har utspring i rådende værforhold. Vi legger merke til at ekstremvær forårsaker utfordringer hva gjelder vind, frost og tørr skogmark.

Av hendelser ved siden av de allerede nevnte som ble håndtert i 2021 ønsker vi å trekke frem fire situasjoner som det informeres om.

Komplisert trafikkulykke, FV17 ved Storvika i Meløy - 28.oktober 2021

På dagtid den 28. oktober mottok innsatspersonell en CallOut en melding om at en lastebil har kjørt utenfor veien og inn i en bergvegg. Sjåføren skal sitte fast inne i førerhytten. Med bakgrunn i disse opplysningene rykker nærmeste ressurs ut. Som en del av å få innhentet ytterligere opplysninger går innsatsleder brann inn på 110 nødalarmeringssentralen for å få førstehåndsinformasjon om hendelsen. Det viser seg at dette er en tankbil, og at den er merket med "Farlig Gods" skilt. Stoffene som fraktes i tankbilen er ammoniumnitrat i slurry- og granulatform. På bakgrunn av nye opplysninger legger innsatsleder brann inn flere ressurser inn i hendelseshåndteringen, innsatsstyrken fra Glomfjord/ Yara og vakthavende brannsjef. Innsatsleder brann beslutter da for egen del å ta seg til ulykkesstedet for å koordinere og lede innsatsen. Stoffet som ble fraktet på bilen var brannfarlig, det intensiverer og opprettholder brann, forårsaker eksplosjonsfare ved brann og forårsaker fare for giftige og etsende gasser ved oppvarming.

Hendelsen organiseres ved å sette begge styrkene i innsats, et lag for å få sjåføren ut av bilen, et lag for å sikre/ håndtere det farlige stoffet. Utfallet av hendelsen ble mindre lekkasjer fra ulykkesbilen og sjåføren overlevert til helse på stedet. Forurenser selv håndterte spill/ søl fra bilen.

Ekstremværet "Frank", skader på bebyggelse i deler av Salten – januar 2021

Medio januar kom værvarslingen med meldinger om betydelig vindstyrke. Som følge av værprognosene kalte politiet inn til møte i lokal redningsledelse (LRS). Salten brann styrket/ oppbemannet egen håndteringsevne på innsatsledernivå for å håndtere alle hendelsene som var forventet, og i vår logg hadde vi hendelser i flere kommuner. Som loggen viser var det de sørlige

delene av Salten som fikk de fleste hendelsene, og vi responderte på hendelser i Meløy, Gildeskål, Bodø, Sørfold og Fauske. Det ble bare registrert materielle skader, og innsatsstyrkene var ute og sikret så langt det var mulig innen trygge rammer for våre medarbeidere.

Værforhold, begrensninger i slokkevannforsyning i deler av Salten – januar 2021

I siste del av januar opplevde Salten på ny ekstreme klimatiske forhold. Denne gangen var det frost, med tilhørende utfordringer med tilfrysing som hindret vannforsyningen i flere kommuner som var utfordringen. Hendelsen rammet både drikkevann og slokkevann for brannbekjempelse, og avdekket tydelige sårbarheter i slokkevannforsyningen. Våre registreringer viser at kommunene som hadde minst befatning med ekstremværet "Frank" fikk det meste hva angikk vannforsyning, Beiarn, Gildeskål, Steigen og Hamarøy hadde alle utfordringer med vannforsyningene i månedsskiftet januar – februar. Vurderingene som da ble gjort for ivaretakelse av vår operativitet gikk på vannforsyning fra andre steder enn det normale. Vi planla for å hente slokkevann fra eksterne aktører som bønder med gjødselsvogner og brannpumper med slangeutlegg fra åpne kilder, og vurderte innleie av ekstra tankbilkapasitet. Videre var vurderingene hos oss at vi på et tidlig tidspunkt dersom brann skulle oppstå måtte være raske med å sideforflytte mobile vannressurser til hendelser hvor det var behov for utvidet vannforsyning.

På bakgrunn av sårbarhetene som ble avdekket har Statsforvalteren i Nordland gjennomført en evaluering av situasjonen i ettertid.

Værforhold, økt fare for brann i vegetasjon og skogsområder i deler av Salten – februar 2021

I februar besluttet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å plassere ut forsterkningsressurser i form av skogbrannhelikopter i Narvik. Dette ble gjort som følge av utfordringene med slokkevann både i Salten og Ofoten, og at barfrost hadde ført til forhøyet fare for gress, lyng og krattbrann. Denne helikopterressursen var ikke fast stasjonert i Narvik, men ble flyttet på etter hvor faren for brann var høyest.

Bilde 2: Skogbrann, Rago nasjonalpark

I juni mottok Salten Brann melding om gress- og lyngbrann i Rago nasjonalpark. Ressurser fra både Bodø og Straumen tok seg inn i området, og ble støttet av helikopter fra Narvik. Brannen oppsto i nærheten av Storskogvasshytta, et område som er mange kilometer fra vei og utilgjengelig for kjøretøy. Hendelsen hadde derfor potensial til å bli svært krevende å håndtere. Mannskapene evnet imidlertid å stanse brannspredningen på et tidlig stadium. Helikoptret ble benyttet i etterslukkingsarbeidet slik at brannen ikke skulle blusse opp på ny og det ble droppet ca 18 000 liter vann over området, fordelt på 15 løft.

3.5. ROS arbeid og nye brannordninger

I tidsperioden januar 2020 til mars 2021 utarbeidet Salten Brann IKS forslag til nye brannordninger for alle eierkommunene. I en rapport beskrives brannordningene/ bestillingene fra kommunene til Salten brann. Brannordningene ble vedtatt juni 2021, med unntak av Hamarøy kommune. Videre beskriver rapporten Salten Brann IKS, myndighetskrav, risikobilde og beredskapstjenester.

Salten Bann fikk i oppdraget fra representantskapet å revidere eksisterende kommunale brannordninger og fremme forslag til nye brannordninger ut fra et faglig ståsted. Behovet for en ny gjennomgang av brannordningene var grunnet i:

- Brannordningene har ikke vært revidert siden oppstarten av selskapet i 2007
- Brannordningene samsvarer ikke med dagens og fremtidens sårbarhets- og risikobilde
- Brannordningene samsvarer ikke med eiernes signaler om et økonomisk bærekraftig brann- og redningsvesen

Brannordningene definerer hvordan beredskapstjenester i Salten Brann IKS skal organiseres og dimensjoneres i tråd med brann- og eksplosjonsvernloven §11, første og andre ledd. Videre skal brannordningen sikre at brann- og redningsvesenet blir organisert og dimensjonert på bakgrunn av den avdelte risiko og sårbarhet som foreligger i kommunene.

I etterkant av dette arbeidet og vedtakene om ny brannordning har vi mottatt flere reaksjoner fra våre medarbeidere. Én gruppe medarbeidere fra en stasjon, valgte med en sammensatt begrunnelse å si opp sitt tilsettingsforhold i Salten Brann. Denne situasjonen samarbeider nå vi med kommunen for å finne gode løsninger for, både på kort og lang sikt.

3.6. Tjenesteleveranse – Planer for kompetanse, materiell, stasjoner og slokkevannsforsyning

Bakgrunnen for prosjektet er at styret i Salten brann IKS besluttet i februar 2021 at Salten brann IKS skal utarbeide en kompetanseplan og en materiellplan for Beredskapsavdelingen i selskapet. I ettertid er det vedtatt at det også skal utarbeides en stasjonsplan som sammen med kompetanse- og materiellplanene danner en helhetlig planstruktur for å sikre tilfredsstillende tjenesteleveranser i samsvar med ny brannordning.

Formålet med dette prosjektet er å utarbeide og implementere kompetanse- , materiell- og stasjonsplaner for Beredskapsavdelingen i Salten brann IKS. Planene skal sikre at det er tilfredsstillende kompetanse, materiell og beskaffenhet (teknisk tilstand og funksjonell egnethet) av stasjoner i Beredskapsavdelingen for å håndtere hendelsestyper (tjenester) som er definert i brannordningen. Tjenestene skal ytes i tråd med HMS-bestemmelser samtidig som en langsiktig økonomisk bærekraft hensyntas gjennom en akseptabel finansieringsmodell for investeringsbehov.

Etter at kompetanse-, materiell- og stasjonsplaner er utarbeidet og implementert, vil dette benyttes som grunnlag for en gjennomgang av struktur og dimensjonering av bemanning og vaktordninger knyttet til de enkelte brigader og stasjoner. Dette igjen for å sikre oppfyllelsen av den nye brannordningen, og eventuell revidering av denne på sikt.

Beredskapsavdelingen har som mål å være en lærende og utviklende organisasjon, som tilpasser seg nye krav, forventninger, teknologi, innovasjon mv. En slik tilnærming er nødvendig for å skape en dynamisk organisasjon, som evner å tilpasse seg et samfunn i stadig endring. Planen er derfor ment å være tilsvarende dynamisk (levende) og skal jevnlig oppdateres på følgende måte:

- Rullering/oppdatering som gjennomføres innen 1. mai hvert år
- Revisjon hvert 4. år med første planlagte revisjon innen desember 2025

Planen danner grunnlag for årlig tiltaksplan og tilhørende budsjettgrunnlag for kommende år for Salten brann.

Prosjektet har pågått i store deler av 2021 og fortsetter utover til saksfremlegg i mai 2022.

3.7. Formål materiellplan

Formålet med materiellplanen er å sikre at det er riktig utstyr og materiell for å håndtere ulike hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i brannordningen.

Planen skal bidra til å få en oversikt og forståelse over hvilke typer utstyr og materiell beredskapsavdelingen må ha for å håndtere hendelser på en kvalitativ og effektiv måte. Det vil bli viktig å gjennomføre tiltak slik at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket. Materiellplanen skal bidra til å synliggjøre behov og danne et beslutningsgrunnlag for anskaffelser, saneringer og omflyttinger/ rokkeringer av materiell.

3.8. Formål kompetanseplan

Formålet med kompetanseplanen er å sikre at det er riktig kompetanse for å håndtere ulike hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i brannordningen.

Planen skal bidra til å få en oversikt og forståelse over hvilken kompetanse beredskapsavdelingen må ha for å håndtere hendelser på en kvalitativ og effektiv måte. Det vil bli viktig å gjennomføre tiltak slik at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket. Kompetanseplanen skal bidra til å strukturere arbeidet med kompetanseutvikling, både på individ- og avdelingsnivå.

3.9. Formål stasjonsplan

Formålet med stasjonsplanen, som en del av den totale tjenesteleveransen, er å sikre at Beredskapsavdelingen kan oppfylle de krav og forventninger som angitt i ny brannordning. Planen skal også sikre at Salten brann møter kravene som Arbeidstilsynet stiller til selskapet som arbeidsgiver om tilrettelegging for å gi arbeidstakerne tilstrekkelig vern mot helseskadelig påvirkning. Herunder skal planen sørge for en sikrere og mer attraktiv arbeidsplass gjennom økt fokus på teknisk tilstand og funksjonell egnethet på stasjonene. Stasjonens utforming og utstyrsnivå skal gjenspeile brannordningen i området den er ment å dekke.

Planen skal bidra til å få en oversikt og forståelse over hvilke tiltak som må utføres på den enkelte stasjon for å håndtere hendelser på en kvalitativ og effektiv måte. Det vil bli viktig å gjennomføre tiltak slik at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket.

3.10. Formål slokkevannsforsyning

Formålet med planen for slokkevannsforsyningen er å sikre at brannvesenet har tilstrekkelig slagkraft i forhold til vannforsyning for å håndtere ulike hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i brannordningen.

Planen skal bidra til å få en oversikt og forståelse over hvilke alternativer som er tilgjengelig for å sikre tilstrekkelig vannforsyning for beredskapsavdelingen slik at de kan håndtere hendelser på en kvalitativ og effektiv måte. Det vil bli viktig å gjennomføre tiltak slik at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket. Planen for slokkevannsforsyning skal bidra til å synliggjøre behov og danne et beslutningsgrunnlag for utbedring og utbygging av vannforsyning samt behov for kompenserende tiltak slik som anskaffelser av tankbil.

4. Forebyggende avdeling

Ledelse

Forebyggende avdeling er organisert med en enhet for forebyggende brannvern og en enhet med ansvar for feiing og tilsyn med fyringsanlegg og boliger. Avdelingen er desentralisert med lokalisasjoner i Bodø, Fauske, Rognan, Ørnes og Oppeid. Ivar Hogstad er avdelingsleder for avdeling.

Digitalisering

Forebyggende avdeling har fokus på digitalisering for å kunne utvikle og drifte tjenester på en effektiv måte. Innfasing av Office365 med tilhørende programmer gir oss et godt grunnlag for å identifisereoversikt over effektiv planlegging, gjennomføring og evaluering av kampanjer, aksjoner og andre tiltak til tross for et stort geografisk område og en desentralisert organisasjonsstruktur.

4.1. Ansvarsoppgaver

Forebyggende avdeling i Salten Brann IKS leverer forebyggende tjenester innenfor selskapets forvaltningsområde. Hovedaktivitetene er rettet mot brannrisikoer i samfunnet. Dette omfatter særskilte risikoer, feiing og tilsyn av fyringsanlegg, informasjonsaktiviteter og forvaltning av brann- og eksplosjonsvernloven. I tillegg gjennomføres informasjonsaktiviteter og andre forbyggende aktiviteter med bakgrunn i kartlagte risikoområder.

4.2. Risikobasert forebyggende arbeid

Risikobasert forebygging innebærer et større fokus på kartlegging og analyse som grunnlag for brannvernarbeidet. Dette omfatter ROS analyser, evaluering av hendelser, oppfølging av bekymringsmeldinger, statistikk og andre erfaringsbaserte kilder. Kartlegging og analyse legges

til grunn for å etablere, prioritere og gjennomføre målrettede brannverntiltak med bakgrunn i kartlagt risiko.



Figur 1: Forebyggende kompasset

De siste årene er ressursbruken i avdelingen endret til en mere risikobasert modell. Dette medfører at en større del av ressursene benyttes til andre tiltak enn tilsyn rettet mot særskilte brannobjekter som tradisjonelt sett har hatt størst fokus.



Figur 2: Aktiviteter og ressursbruk 2015 - 2021

4.3. Kartlegging av risikoforhold

Grunnlaget for et godt systematisk brannsikkerhetsarbeid er kunnskap om hvilke risikoer og sårbarheter brann- og ulykkeshendelser kan føre til for samfunnet. Dette kan omfatte tap av liv og helse, tap av materielle verdier, bortfall av kritisk infrastruktur o.l.

Risikobildet gir grunnlag for prioriteringer, planlegging og gjennomføring av egnede tiltak.

4.4. Samarbeid med eierkommunene

Brann- og eksplosjonsvernloven har flere grensesnitt mot andre enheter i kommunene. Brannvesenet er avhengig av god dialog og samarbeid innenfor flere områder for å sikre god samhandling og koordinering.

- Kartlegging av risikoobjekter
- Kartlegging av risikogrupper
- Planarbeid og planleggingsprosesser
- Byggesaksbehandling, forhåndskonferanser, tilsyn etter plan- og bygningsloven
- Kommunale ROS analyser
- Andre relevante områder

Tilgang til relevant grunnlagsdata er en viktig forutsetning for å drive et målrettet og effektivt forebyggende brannvernarbeid. Tilgang til digitale plattformer for slike data er en forutsetning for å sikre god kvalitet og effektivitet i brannvernarbeidet. Dette kan omfatter informasjon om.

- Bygninger - Bygningsarkiv, matrikkeldata mv.
- Kart - Bygninger, infrastruktur mv.
- Befolkning - Adresser, boenheter, demografiske mv.
- Byggesaksarkiv

4.5. Bekymringsmeldinger

Det er etablert rutine for håndtering av bekymringsmeldinger som er et verktøy for å fange opp risikoforhold. Dette kan gi kunnskap om risiko for brann samt danne et grunnlag for å vurdere tiltak. I 2020 ble det registrert 8 bekymringsmeldinger.

4.6. Særskilte brannobjekter

Kommunen skal føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

Disse deles inn i 3 hovedkategorier ut fra risikoområde.

A. Risiko knyttet til liv og helse
B. Tap av store materielle verdier, samfunns- og store miljøverdier
C. Tap av kulturhistoriske verdier

Totalt er det registret 609 særskilte brannobjekter i Salten.



Figur 3: Særskilte brannobjekter i Salten 2021

4.7. Risikobasert tilsyn

Tilsyn av særskilte brannobjekter prioriteres og gjennomføres ut fra risiko. Som del av vurderingen skal det også vurderes gjennomføring av andre tiltak enn tilsyn.

For 2021 ble overnattingsteder og camping vurdert som prioritert område etter gjenåpning. Disse områdene ble prioritert i planleggingen og gjennomføring i avdelingen.

Det ble gjennomført 54 tilsyn med særskilte brannobjekter. I tillegg ble det gjennomført andre tiltak rettet mot 38 særskilte brannobjekter.

Digitale verktøy

Avdelingen har tatt i bruk digitale verktøy som del av tilsynsarbeidet. Digitale verktøy testes ut og benyttes for

- Kartlegging av status i brannvernet i virksomheter
- Innhenting av relevant grunnlagsdata for prioritering av tilsyn
- Gjennomføring av tilsyn eller deler av tilsyn

4.8. Tilsyn andre tilsynsobjekter

Meløy kommune har utarbeidet lokale forskrifter til Brannvernloven for tilsyn med omsorgsboliger eller andre type bygninger. Det gjennomføres i tillegg sporadiske tilsyn etter enkeltvedtak der dette finnes hensiktsmessig.

4.9. Andre tiltak mot brann

Historisk har det vært tradisjon for å bruke tilsyn som virkemiddel i det forebyggende arbeidet. Nå er samarbeid med andre aktører viktig for å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av brann.

4.10. Kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser

Typiske aktiviteter innenfor området er å fremme brannsikkerhet gjennom kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser.

4.11. Risiko- og sårbarhet (ROS)

Avdelingen deltar bidrar i ROS prosesser innenfor brannvernområdet. Dette kan være offentlige og private aktører hvor brannvern er vurdert som et viktig forhold. Hovedsakelig vil dette være eiere av større risikoobjekter.

4.12. Brannforebygging i plan- og byggeprosjekter

Salten brann mottar plansaker til uttalelse fra arkitekter og eierkommunene. Sakene gjennomgås og det gis innspill på forhold som vurderes som relevante for brannsikkerheten.

I løpet av 2021 er det mottatt 13 saker. Det er gitt uttalelse på 5 av disse sakene.

Hovedsakelig dreier dette seg om plan- og byggesaker der brannvesenet gir innspill på forhold som er relevante for brannvesenets innsats. Dette omfatter ofte tilgjengelighet, plassering og vannforsyning.

Brannvesenet deltar også med innspill til store byggeprosjekter knyttet til tilrettelegging for rednings-, slukkeinnsats og valg av branntekniske løsninger.

4.13. Informasjon/Kampanjer

Andre tiltak mot brann omfatter flere ulike aktiviteter rettet mot befolkningen generelt, ulike risikogrupper og andre deler av samfunnet. Tiltakene har som formål å bidra til å øke brannsikkerheten i samfunnet.

Informasjonsarbeid omfatter generell informasjon til innbyggerne og ulike kampanjer av lokal eller nasjonal art. Avdelingen deltar i kampanjer etter vurdering av hensiktsmessighet, kapasitet og ressurser.

Smittesituasjonen medførte av flere av de planlagte kampanjene ble utsatt eller ble gjennomført i et begrenset omfang. Sosiale medier og informasjon ble benyttet der det ble vurdert som hensiktsmessig.

4.14. Brannbamsen Bjørnis

Bjørnis er kommunikasjonsplattform for tiltak rettet mot barn gjennom foreløpig tre hovedsatsingsområder:

- Verktøy for barn i forbindelse med brann og andre ulykker.
- Nasjonalt undervisningsopplegg, som skal være gratis tilgjengelig for alle barnehager her til lands.
- Brannvesenets positive promotør og barnas store helt.

Lokalt har Bjørnis vært benyttet i flere anledninger i regionen.

Bilde 3: Brannbamsen Bjørnis

4.15. Tiltak risikogrupper

Trygg Hjemme Salten er etablert som en samspillarena mellom Salten Brann IKS og eierkommunene. Trygg Hjemme har som mål at alle kommunens funksjoner som har kontaktflater og kunnskap om risikoutsatte grupper og brannsikkerhet samarbeider. Et slikt samarbeid er med å skape en mest mulig trygg og brannsikker hverdag for sårbare grupper, personell som yter tjenester til disse, samt naboer og pårørende.

Trygg Hjemme Salten er et forpliktende samarbeid for å møtes jevnlig for å ivareta, opprettholde og utvikle;

- Samarbeid mellom tjenestene- og mellom tjenestene og brannvesenet
- Risikokartlegging
- Planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak
- Løse enkeltsaker
- Evaluere enkelthendelser og brannsikkerhetsarbeid generelt
- En arena for kompetanse- og tjenesteutvikling

TRYGG HJEMME
SALTEN

Trygg Hjemme Salten er i løpet av 2021 etablert som en samarbeidsarena med alle eierkommunene.

4.16. Status samarbeid i kommunene

Kommune	*Beiarn*	*Bodø*	*Fauske*	*Gildeskål*	*Hamarøy*	*Meløy*	*Saltdal*	*Steigen*	*Sørfold*	*Værøy*
Tverrsektorielt samarbeid 1 - Lite samarbeid, 2 - Noe samarbeid, 3 - Godt samarbeid	2	1	1	2	3	1	1	1	3	
Risikokartlegging av tjenestemottakere 1- Delvis kartlegging, 2 - Systematisk kartlegging	2	1	1	2	1	1	1	1	2	
Risikokartlegging av kommunal bygningsmasse 1 - Delvis kartlegging, 2 - Systematisk kartlegging							2			
Mobile slukkeanlegg 1 - Ja		1			1		1			
Antall enkelsaker i samarbeidet	2	1			4	1			1	
Aktivitetsplan 1 - Ja									1	

Figur 4: Status samarbeid i kommunene

4.17. Kommunevis kommentar

Beiarn

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, miljøtjeneste, teknisk avdeling og Salten Brann IKS.

Det var i 2021 planlagt 4 møter i samarbeidet, hvorav 3 ble gjennomført. Det har vært planlagt aktivitet om å informere ansatte i innad helse samt pensjonister på deres møtested om samarbeidet. Dette har ikke latt seg gjennomføre grunnet Covid 19. Aktivitet utsettes til 2022. Kommunen har kartlagt alle brukere som mottar kommunal oppfølging. Kommunen har planer å digitalisere denne kartleggingen i fremtiden for lettere å hente ut statistikk samt for å effektivisere arbeidet.

Kommunen har hatt en enkeltsak som har blitt løftet inn tverrfaglig i samarbeidet. I denne saken har kommuneoverlege, miljøtjeneste, hjemmetjeneste og Salten Brann hatt hjemmebesøk og dialog med brukeren hvor det var meldt bekymring. Tiltak for å redusere brannrisiko er iverksatt.
Kommunen har kartlagt hvor de ønsker å installere sitt mobile slukkeanlegg. Anlegget ble ikke satt i drift i 2021.

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kommende planperiode.

Bodø

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, miljøtjeneste, tildelingskontor, boligkontor, boligstiftelse og Salten Brann IKS.

Kommunen ønsket 4 møter i samarbeidet for 2021. Av disse er 2 møter gjennomført. Det er i løpet av året gitt informasjon om Trygg Hjemme samarbeidet til kommunedelsutvalget i Skjerstad samt til avdelingsledere i hjemmetjenesten.

Kommunen har så langt ikke kartlagt brannsikkerheten til sine tjenestemottakere. Kommunen har planer om å systematisere kartleggingen av både brukere og sine eiendomsmasse for å sikre at bruker får tilbud om egnet og tilpasset bolig ut fra funksjonsnivå.

Det er brukt tid på å utforme verktøy som rutiner/ prosedyrer og kartleggingsskjema. Verktøyene er tilgjengelige, men ikke implementert i tjenestene.

Kommunen har 10 mobile slukkeanlegg. Et av anleggene ble montert for en kort periode i løpet av året.

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kommende planperiode.

Fauske

Alle 3 møtene som var planlagt i 2021 er gjennomført. I tillegg til dette er det gjennomført ekstraordinært møte med helsetjenestene for hvordan den midlertidige endringen av brannberedskapen i Sulitjelma kan påvirke tjenestene. Det er etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, Rus og Psykiatri, boligkontor, tildeling, NAV, integrering og Salten Brann IKS. Kommunen har kartlagt brannsikkerheten til en stor del av de som mottar tjenester. Kommunen har planer å digitalisere denne kartleggingen i fremtiden for lettere å hente ut statistikk samt for å effektivisere arbeidet.

Mobilt slukkeanlegg er ikke montert, men kommunen har tanker om hvor de ønsker å etablere dette.

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kommende planperiode.

Gildeskål

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjenesten, tildeling og Salten Brann IKS. Kommunen har også planer om å innlemme Rus og psykiatri og teknisk i dette samarbeidet. I 2021 ble alle de 4 planlagte møtene gjennomført. I tillegg til dette ble det gitt informasjon om samarbeidet til eldrerådet.

Kommunen har kartlagt brannsikkerheten til alle sine tjenestemottakere med unntak av rustjenesten.

Det mobile slukkeanlegget er ikke montert. Per i dag har ikke kommunen kartlagt hvor dette bør installeres.

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kommende planperiode.

Hamarøy

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, miljøtjeneste, tildeling, teknisk, boligforvaltning og Salten Brann IKS. I 2021 ble det planlagt 4 møter i samarbeidet, 2 av disse er gjennomført. På grunn av en del endringer i personalgruppen, ble det gjennomført et informasjonsmøte utover de 2 møtene om Trygg Hjemme og avtalen som er inngått. Kommunen har kartlagt brannsikkerheten hos mange av sine brukere, men pr nå er det ikke presentert et samlet bilde av dette innad i samarbeidet.

Fire enkeltsaker er løftet inn i samarbeidet. Det er jobbet på tvers av avdelinger og etater for å forsøke å finne gode tilnærminger på disse sakene. Hjemmebesøk og ytterligere kartlegginger er gjort, velferdsteknologiske løsninger er satt inn samt økt oppfølging av den enkelte. Kommunen har hatt mobilt slukkeanlegg montert hos en bruker. Anlegget har vært utløst ved 2 anledninger.

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kommende planperiode.

Meløy

Har etablert en samarbeidsarena mellom plan og bygg, tildeling, hjemmetjeneste og Salten Brann IKS. Kommunen er oppfordret til å involvere andre tjenester internt i kommunen som blant annet rus og psykiatri og teknisk avdeling/ hjelpemidler, for å styrke det tverrsektorielle samarbeidet.

I 2021 ble det planlagt 4 møter i samarbeidet, 3 av disse er gjennomført. Samarbeidet har savnet noen med beslutningsmyndighet fra kommunen i møtene for å styrke arbeidet som gjøres. Hjemmetjenesten og tildeling kartlegger brannrisikoen hos sine brukere. Hvordan status er i de andre tjenestene er ukjent.

Det mobile slukkeanlegget er ikke montert. Per i dag har ikke kommunen kartlagt hvor dette bør installeres.

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kommende planperiode.

Saltdal

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, rus og psykiatri, boligforvaltning, ergoterapeut og Salten Brann IKS.

Av 3 planlagte møter i samarbeidet ble 2 gjennomført.

Hjemmetjenesten har kartlagt brannsikkerheten hos de brukerne som mottar daglig oppfølging. Brannsikkerheten er ikke kartlagt på samme måte i de andre tjenestene. Kommunen ønsker å benytte felles kartleggingsverktøy slik at man lettere ser et felles bilde på risikoområdet.

Kommunen har montert mobilt slukkeanlegg i boliger på Vensmoen. Et anlegg er satt opp slik at det kan dekke 2 boenheter. Anlegget skal ha direktevarsling til ansatte på Vensmoen. Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kommende planperiode.

Steigen

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, rus, boligforvaltning, tildeling og Salten Brann IKS. Samarbeidet har avholdt alle 4 planlagte møter.

Rus og tildeling kartlegger brannsikkerheten for sine brukere fortløpende. Psykiatri og hjemmetjenesten har ikke kommet i gang med dette arbeidet på grunn av andre prioriterte oppgaver. Kommunen har tatt i bruk digitale plattformer som kanskje vil gi økt oversikt på brannsikkerheten hos sine brukere.

Det har vært planlagt å avholde informasjonsmøte opp brannsikkerhet og Trygg Hjemme til brukere som har oppfølging av rustjenesten. Dette har ikke latt seg gjennomføre grunnet Covid 19. Aktiviteten forskyves til 2022.

Det mobile slukkeanlegget er ikke montert. Per i dag har ikke kommunen kartlagt hvor dette bør installeres.

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kommende planperiode.

Sørfold

Har etablert et samarbeid mellom hjemmetjeneste, miljøtjeneste, hjelpemidler, tildeling og Salten Brann IKS. Sørfold har utarbeidet aktivitetsplan for samarbeidet. Denne ble revidert i 2021. Kommunen har kartlagt brannsikkerheten til alle tjenestemottakere. Gjennom kartleggingen dukket det opp en enkeltsak som samarbeidet har jobbet tverrsektorielt med. Kommunen ønsker nå å gå i gang med kartlegging av kommunal bygningsmasse. Dette for å sikre at bruker tildeles egnet bolig i forhold til funksjonsnivå.

Det mobile slukkeanlegget er ikke montert. Kommunen har tanker om hvor dette kan installeres.

Fagdag med fokus på brannsikkerhet ble ikke gjennomført i 2021. Dette utsettes til 2022.

Værøy

Samarbeidsavtale ble inngått i november. Samarbeidet vil starte opp i 2022

4.18. Risikogrupper - Brann i bygning

I Salten var det i 2021, 102 hendelser med brann i bygning. I tretten av disse hendelsene er det rapportert at det var personer i risikoutsatte grupper involvert. Det er grunnlag for å tro at dette tallet er høyere, dette på grunn av noe mangelfull dokumentasjon.

Ingen personer har omkommet i boligbrann i Salten i 2021.

Hendelsesoversikt branner i Salten fra BRIS 2021 (Brannstatistikk)

Kommune	Brann i bygning	Branntilløp komfyr	Brann i skorstein	Branntilløp i bygg annet
Salten totalt (102)	36	18	14	34
Beiarn	1		1	
Bodø	22	15	3	27
Fauske	1	1	5	1

Gildeskål	2	1		1
Hamarøy		1		
Meløy	3		1	3
Saltdal	1		2	1
Steigen	4		1	
Sørfold	2		1	1
Værøy				

Brannhendelser i bygninger der noen av beboerne eller besøkende har kjennetegn på risikofaktorer			
Ikke besvart	Ja	Nei	Vet ikke
53	13	25	11

Brannhendelser i bygning der risikofaktor var direkte årsak til brannen			
Ikke besvart	Ja	Nei	Vet ikke
89	8	1	4

Tabell 1: Hendelsesoversikt - branner i Salten

4.19. Beredskap-forebyggende - Prosjekt

Salten brann er med i et prosjekt skal belyse og prøve ut hvordan brannvesenets lokale ressurser kan benyttes for å gi økt brannsikkerhet. Samtidig søker prosjektet å finne ut om tilføring eller omdisponering av eksisterende ressurser kan gi økt sikkerhet for innbyggerne og andre utsatte grupper. Brannvesenet er organisert med ulik struktur i forhold til samfunnets risikobilde lokalt. Brannordningene til kommunene er som en følge av dette organisert ulikt. Vi ønsker å finne ut hvilke tiltak som gir effekt og hvordan de kan gjennomføres innenfor de ulike brannordninger.

Prosjektet i Salten brann er en del av nasjonal pilot sammen med Oslo brann- og redningsetat, Rogaland brann- og redning IKS og Østre Agder brannvesen IKS.

Det har ikke vært aktiviteter i prosjektet i 2021.

Første delprosjekt i Fase 1 hadde oppstart I Hamarøy i november 2018.

Bilde 4: Oppstartsmøte med idedugnad i Hamarøy

4.20. Farlige stoffer

Virksomheter som oppbevarer farlige stoffer, har meldeplikt til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) knyttet til oppbevaring av store mengder. Salten Brann mottar meldinger fra eierkommunene om nye anlegg i vårt område.. I tillegg har vi tilgang til FAST-registeret fra DSB. Dette registeret benyttes som grunnlag for kartlegging og vurdering av risikoforhold og for gjennomføring av tiltak.

Kommunen har etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med landets brannvesener gjennomfører årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff. Aksjonen gjennomføres med ulike emner hvert år.

Tema for tilsynsaksjon de siste årene:

2014	Gassanlegg bolig
2015	Gassanlegg næring, industri
2016	Kuldeanlegg med Ammoniakk, fylleanlegg for gass
2017	Restauranter som bruker gass, opprydding FAST
2018	Restauranter som bruker gass, opprydding FAST Trinn 2
2019	Containerstasjoner med overgrunns drivstofftanker
2020	Aksjonen utsatt
2021	Kjelanlegg og lager med ammoniumnitrat.

Tabell 2: Tema tilsynsaksjoner

I 2021 ble det gjennomført tilsyn med 7 virksomheter i Salten innenfor tema for aksjonen. Aksjonen avdekte ikke alvorlige avvik. Virksomhetene ivaretar krav til sikkerhet på en god måte.

I tillegg ble det gjennomført tilsyn med sammen med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) innenfor temaet Storulykke ved 3 virksomheter i Salten.

4.21. Pyroteknisk vare

Alle virksomheter som driver med handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) skal ha tillatelse fra kommunen. Etter etablering av Salten Brann ble denne myndigheten delegert til selskapet. Salten Brann behandler søknader og gjennomfører tilsyn knyttet til handelen. Det er gitt tillatelse til 28 utsalgsteder i Salten.

Kommune	Antall
Bodø	4
Beiarn	1
Fauske	5
Gildeskål	1
Hamarøy	3
Meløy	7
Saltdal	3
Steigen	2
Værøy	2

Tabell 3: Utsalgssteder - pyroteknisk vare

Salten brann gjennomførte tilsyn med utvalgte utsalgsteder. Det ble gjennomført tilsyn med 3 utsalgsteder. Tilsynene avdekket ikke større avvik i forhold til krav.

Det er etablert nasjonale rutiner for rapportering av personskader og materielle skader som følge av bruk av fyrverkeri. Brannvesenet er gitt rollen for koordinering og formidling av rutinen til politi og helse. I 2021 ble det ikke rapportert alvorlige uhell ved hendelser med fyrverkeri i Salten.

4.22. ROS andre virksomheter

Brannvesenet har deltatt i ROS/beredskaps analyser knyttet til andre virksomheter/aktører i regionen..

Statens Vegvesen

Brannsikkerheten i vegtuneller i regionen er varierende. Sammen med SVV har det vært en prosess for å finne midlertidige tiltak rettet mot eksisterende tuneller på E6 gjennom Sørfold frem til etablering av ny trase. Tilskudd til midlertidige tiltak for økt beredskap ble innvilget av SVV i 2020.

4.23. Arrangementer

Ved større arrangement på steder eller i bygg som normalt ikke brukes eller er tilrettelagt for arrangement skal arrangør gi melding til brannvesenet etter brannlovens § 7.

Det har vært lav aktivitet innenfor området i 2021 grunnet nedstigninger i samfunnet.

5. Bolig- og feierseksjonen

Bilde 5: Feiere i aksjon

Bolig- og feierseksjonen i Salten Brann er en del av forebyggende avdeling. Feiertjenestens hovedoppgaver er feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av bygninger, samt å bidra i andre aktiviteter i avdelingen. Dette innebærer feiing av røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk etter behov, at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk og at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i, eller i tilknytning til, fyringsanlegget.

Feie- og tilsynstjenester leveres med bakgrunn i behovet til hvert enkelt fyringsanlegg. Fyringsmønster, oppvarmingskilder, type fyringsanlegg og ytre miljø er ulike faktorer som utgjør fyringsanleggets behov for tjenester. Behovet bygger på kjente data som er tilgjengelig til enhver tid.

5.1. Behov for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

De senere årene viser en tydelig trend på at behovet for feiing av røykløp går nedover i vår region. Installasjon av energieffektive ildsteder, varmepumper og moderne byggeskikk samt milde vintre har påvirket feiebehovet. I tillegg kan vi se at det i løpet av en fireårssyklus er ikke feie- og tilsynsaktivitetene jevnt fordelt hvert år. Dette henger trolig sammen med at det tidligere var feiing og tilsyn minst hvert 4. år og at aktivitetsmengden ved oppstarten av «4. års intervaller» med feiing og tilsyn ble fordelt slik.

Det reduserte behovet for feiing og tilsyn er også en del av en dreining fra 4. års sykluser til 6. års sykluser, som vil føre til et mindre antall feiinger og tilsyn pr år enn hva vi har sett tidligere. Dette frigjør tid til bedre kartlegging, bedre risikovurdering og bedre oppfølging av ulike aktiviteter knyttet til feie- og tilsynsaktiviteter.



Figur 5: Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Salten

Koronarestriksjoner og smittefare for våre feiere har, sammen med tiltak for å hindre at feierpersonell bidrar til smittespredning mellom husstander, medført at det ikke har vært mulig å levere tjenester på samme måte som før pandemien. Særlig har tilsyn med fyringsanlegg vært utfordrende å gjennomføre som normalt.

5.2. Gjennomførte aktiviteter

Fyringsanlegg i boliger

I boliger gjennomføres feiing og tilsyn med fyringsanlegget etter behov. Behovet er en konsekvens av risikoen for brann med det enkelte fyringsanlegget.

Under pandemien har det ikke vært forsvarlig å gjennomføre tilsyn som normalt. Derfor har det blitt utført langt mindre tilsyn enn feiinger i 2021.

Alle fyringsanlegg som ansees å ha en høy-moderat risiko for brann har fått tilbud om feiing. Det er også gitt informasjon om nødvendige risikoreduserende tiltak for å bedre brannsikkerheten med fyringsanlegget.

Objekter med lav risiko for brann i eller i forbindelse med fyringsanlegget har ikke vært prioritert med fysisk besøk under pandemien. Vi har gjennom dialog med eiere av lavrisikoanlegg og gjennomgang av kjente data, endret behovet for feiing og tilsyn for mange fyringsanlegg.



Figur 6: Feiing av skorstein i boliger



Figur 7: Tilsyn med fyringsanlegg i boliger

Fyringsanlegg i fritidsboliger

Bilde 6: Feier som feier pipe på hytte

I 2021 er det gjennomført feiing og tilsyn med fyringsanlegg i 668 fritidsboliger i flere av Saltenkommunene. Det er bl.a utført ca 190 besøk i et stort hytteområde uten veiforbindelser vest for Rognan. Erfaringene fra dette området brukes nå aktivt for å planlegge hyttebesøk i tilsvarende områder.

Bilde 7: Feier på tur til en hytte i Meløy

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger er mer tidkrevende enn i bolig. Beliggenhet, eierstruktur, eiers bostedsadresse og varierende kvalitet på tilgjengelig bygningsdata gjør tjenestene tidkrevende.



Figur 8: Antall besøkte fritidsboliger

Å gjennomføre første besøk i fritidsboliger er en viktig del av å kartlegge fyringsanlegget. De fleste vi har vært i kontakt med så langt har forsøkt å tilrettelegge for det første besøket, men langt fra alle får til dette på grunn av beliggenhet og reisevei. Derfor blir mange aktiviteter utsatt til senere anledninger der det kan passe bedre for eier. Slike utfordringer

De fleste eiere har respondert svært positivt til tjenesten og har vist feieren stor tillit. Spesielt hytter på fjellet får feieren med seg nøkler for å låse seg inn for å gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget. Rapporten genereres fortløpende under tilsynet, og er gjerne besvart med en tiltaksplan fra eier før feieren har forlatt hytta.

5.3. Fokusområder ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Oppfølging av avvik med fyringsanlegg og kartlegging av fyringsanlegg har vært et fokusområde for tilsyn med fyringsanlegg gjennom hele pandemien. Ved å ha økt fokus på historiske avvik og kartlegging av fyringsanlegg, viser det seg at mange fyringsanlegg er oppgradert eller er planlagt oppgradert, men at eier ikke har meldt fra om endringen.

Bilde 8: Feiersvenn og huseier ser på en sylinderovn fra ca 1900-1920

Der avvik blir rettet, og der vi mottar tilbakemeldinger på plan for retting av avvik, kan vi gjøre ny risikokartlegging og avslutte inneværende tilsyn. Så lenge vi ikke mottar tilbakemeldinger tar vi utgangspunkt i at avvik ikke er rettet og at fyringsanlegget kan ha en økt risiko for brann. Ved slike tilfeller forsøker vi å komme i kontakt med eier for å informere

om hvor viktig det er at fyringsanlegget vedlikeholdes og gjennomfører hyppigere feiing og tilsyn som et risikoreduserende tiltak.

Med større fokus på kartlegging av tjenestebehov og planlegging av aktiviteter, har vi fått bedre dialog med innbyggerne. Dette har ført til færre "bomturer", bedre informasjonsdeling og utvikling av tjenesteleveransen.

Som et supplement til «normale» tilsyn med fyringsanlegg har dialogen med huseier over telefon og annen digital kommunikasjon endret behovet for et fysisk tilsyn enn tidligere antatt.

5.4. Fyringsanlegg i Salten

Antall fyringsanlegg i bruk

Antall fyringsanlegg vokser stadig. Dette skyldes flere faktorer som bl.a nybygg, kartlegging av fritidsboliger og økende datakvalitet.

Bedre tilgang på kommunens data har fanget opp mange objekter som tidligere ikke har vært meldt inn som feie- og tilsynsobjekt hos oss. Disse objektene får tilknyttet riktig fagdata og vil få tilbud om tjenester etter behov.



Figur 9: Utvikling antall fyringsanlegg i Salten

Økningen i antall fyringsanlegg i bolig er størst i kommuner med eldre bebyggelse og i mindre sentrale områder. Mange boliger benyttes kanskje ikke som primærbolig, men er oppført som bolig i matrikkelen. Vi har begrenset oversikt over hvilke boliger som benyttes som fritidsboliger dersom boligen ikke er oppført i matrikkelen til fritidsformål.



Figur 10: Utvikling antall fyringsanlegg i bolig

Under kartleggingsprosessen av fritidsboliger i 2018-2020, svarte mange at de ikke hadde skorstein og/eller ildsted i sin fritidsbolig. Dette kan skyldes flere faktorer som misoppfatning av spørsmål i kartleggingsspørsmål og et forsøk på å unngå feie- og tilsynsavgift (noe mange har bekreftet i ettertid).

Flere som tidligere har svart at de ikke har fyringsanlegg i fritidsboligen melder sin interesse for feiing når de oppfatter at feieren er i området.



Figur 11: Utvikling antall fyringsanlegg i fritidsbolig

5.5. Antall ildsteder

Det har i 2021 vært en liten nedgang i det totale antall ildsteder, men antallet rentbrennende ildsteder øker. Nedgangen skyldes i hovedsak at eldre ildsteder er fjernes ved oppussing. Mange eldre hus har flere ildsteder, men ofte blir bare ildstedet i stua erstattet med et nytt. Ildsteder i andre rom kobles fra og blir ikke erstattet med et nytt ildsted.

Vi mottar mange meldinger om nymonterte ildsteder, men finner stadig nye ildsteder som er montert, men ikke innmeldt.



Figur 12: Utvikling antall ildsteder i Salten

Endringer på fyringsanlegg

Eiere av fyringsanlegg har selv meldeplikt ved installasjon av ildsted og vesentlige endringer av fyringsanlegg. Feierne fanger opp langt flere endringer ved tilsyn enn det som blir innmeldt. Slike endringer kan ha gitt økt risiko for brann og et annet behov for feiing og tilsyn enn risikobildet før endringen på fyringsanlegget.

Søknadspliktige tiltak med fyringsanlegg

Etablering av fyringsanlegg og rehabilitering av fyringsanlegg er søknadspliktige tiltak. Slike søknader er det kommunen som behandler. Dette er data som er viktig for å kunne risikovurdere anlegget riktig.

All informasjon knyttet til fyringsanlegget som kommunen mottar har stor nytteverdi for oss. Ved rehabilitering av skorsteiner og nyoppføringer av skorstein skal det søkes til kommunen om tillatelse om bygging. Det er derfor viktig at kommunen tilgjengeliggjør sine relevante data om fyringsanlegg.

5.6. Brann i skorstein

Tett oppfølging av fyringsanleggene gjennom feiing og tilsyn bidrar til at brann i fyringsanlegg forekommer sjeldent. Spesielt sjeldent er det med branner som sprer seg til tilstøtende bygningskonstruksjoner.

I 2021 var det 14 branner i skorstein som utgjør 1,7 branner i skorstein pr. 10 000 innbygger i Salten. Til sammenligning er snittet for Nordland 1,9 pr 10 000 innbygger. Totalt var det 46 branner i skorstein i 2021. I Salten har det siden 2017 vært et snitt på ca 11 branner i skorstein årlig.



Figur 13: Antall sotbranner fra 2017 i Salten



Figur 14: Antall sotbranner pr 10.000 innbygger fordelt på fylke

Figuren viser at Nordland har få sotbranner sammenlignet med andre fylker.

Av ulike grunner var det i 2021 en økning på 38 prosent på landsbasis sett opp mot perioden 2016-2020. Økningen skyldes trolig en kombinasjon av hyppige kuldeperioder, dyrere strøm og hjemmekontor som følge av korona. I Nordland har vi ikke hatt samme dramatiske effekt som ellers i landet, men det har vært en liten økning her også.

Evaluering av brann i skorstein

Vi evaluerer alle branner i skorstein. Etter en hendelse blir det ført tilsyn med fyringsanlegget for å avdekke anleggets tilstand. Data fra hendelsen benyttes til videre risikovurdering av fyringsanlegg.

Felles for alle branner i skorstein i Salten er at ingen har spredt seg fra fyringsanlegget til andre deler av bygningen. Stort sett er årsaken til større branner i skorstein at sot ikke er fjernet fra sotluke. Feieren tilbyr å fjerne sotet etter feiing. Som regel ønsker huseier å gjøre dette selv, eller har unnlatt å tilrettelegge for at feieren kommer til sotluka. De fleste branner kan unngås ved at feieren får tilgang til sotluke og røykrør fra ildsted etter feiing.

5.7. Salg av tjenester

Salg av tjenester til Lurøy kommune

I 2021 leverte Salten brann feie- og tilsynstjenester for Lurøy kommune. Lurøy har litt i overkant av 700 fyringsanlegg tilknyttet boliger. Tjenestene levert for Lurøy kommune har blitt belastet Lurøy kommune i sin helhet.

Dette oppdraget har skapt inntekter for selvkostområdet, dekker kostnadene for tjenesteleveransen for Lurøy kommune og bidratt positivt til eierkommunenes kostnader for feie- og tilsynstjenester for sine innbyggere.

Salg av metadata

Salten brann har inngått avtale med eksterne leverandører for levering av informasjon og metadata. Etterspørselen etter slike data er hovedsakelig fra Eiendomsmeglere i forbindelse med salg av eiendommer. Salten Brann har avtale med Ambita Infoland AS, Proconet AS og Norkart AS om levering av informasjon og metadata. Dette utgjør en inntektskilde som drifter løsningen og som bidrar til driften av feiertjenesten. Gjennom disse løsningene leverer Salten Brann data for de fleste av våre eierkommuner.

I løpet av 2021 har Salten Brann betjent 1218 henvendelser gjennom meglerpakken.



Figur 15: Antall rapporter generert gjennom meglerpakken

5.8. Lærlinger

Salten brann er godkjent lærebedrift i feierfaget. Lærlinger rekrutters hovedsakelig fra videregående skoler eller gjennom utlysinger. Feierfaget er et særløpsfag der første året gjennomføres på Bygg- og anleggsteknikk på videregående skole og deretter tre år i bedrift.

I 2019 fikk to søkere anledning til å gå inn i feiertjenesten som lærling i feierfaget. De er ved årsslutt 2021 snart ved veis ende i sin læretid. Svenneprøve skal etter planen avholdes mot sommeren 2022.

Lærlingene har gjennomført lærlingeskolen trinn 1 og 2 ved Norges brannskole og fulgt opplæringsplan for bedriften gjennom året 2021.

5.9. Digital kommunikasjon mellom kommunen og Salten brann

God kommunikasjon mellom kommunene og Salten brann er en forutsetning for gode feie- og tilsynstjenester. Tilgang på riktig data på bygninger og fyringsanlegg er viktig for at Salten Brann skal kunne utføre sitt oppdrag på en effektiv måte. Med gode data på bygninger og fyringsanlegg, vil tallgrunnlaget på antall fyringsanlegg i tjenesteporteføljen være mer forutsigbar og tilgjengelig for kommunene.

Matrikkeldata

God matrikkelkvalitet er viktig for å kunne gi gode feie- og tilsynstjenester. Matrikkeldata knyttes opp mot fagdata som samlet gir risikogrunnlaget for fyringsanleggene.

For å kunne tallfeste fyringsanleggene i kommunene må matrikkelgrunnlaget være riktig. Bygningens formål og type er en av faktorene for hvilken risiko fyringsanlegget vurderes etter. Riktig matrikkeldata bidrar til at risikoreduserende forebygging av brann kommer i gang i en tidlig fase.

Nytt fagsystem, nye muligheter

I 2021 fikk Salten Brann et nytt fagsystem for å ivareta feie- og tilsynsregisteret. Komtek forvaltning er byttet ut med Komtek Brannforebygging. Dette fagsystemet skal etter hvert kunne dele data på tvers av kommunale etater som benytter fagsystemer levert av Norkart.

Plattformen gjør feieren mer mobil og har ny funksjonalitet som bl.a innsikt i gebyr, digital innbyggerdialog, automatisk oppdatering av matrikkeldata m.m.

For kommuner som fører gebyr i Komtek Forvaltning, er det nå mulig å hente ut rapport fra Komtek Brannforebygging som gjør det mulig å sammenstille våre og deres data. Rapporten viser hvilke fyringsanlegg vi leverer tjenester til og hvilke fyringsanlegg som kun mottar gebyr.

Fagsystem fanger opp nyetablerte bygg. Dette gjør at fagdata kan etableres fortløpende ved ferdigattest på bygningen. Kommuner som ikke benytter KomTek har ingen integrasjon. Der må kommunen og Salten brann fortsatt etterspørre og sammenstille lister manuelt.

5.10. Digital innbyggerdialog

Med det nye fagsystemet har nå feieren og innbyggeren begynt å kommunisere mer digitalt. Varsling av feie- og tilsynstjenester skjer nå i hovedsak digitalt. Eier av et fyringsanlegg mottar nå SMS med informasjon om planlagt tiltak og link til «MinEiendom» som er en portal med oversikt over eiendomsdata. Feiedata er tilgjengelig for innbyggerne i alle Salten brann sine eierkommuner.

Figur 16: Plassering av lenke til «MinEiendom» på Salten Brann sin hjemmeside

Eier av fyringsanlegget vil også motta og svare på feie- og tilsynsrapporter gjennom «MinEiendom» portalen.

5.11. Selvkost

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er et tjenesteområde som er omfattet av selvkostprinsippet. Dette innebærer at inntektene fra gebyrer ikke skal overstige kostnaden ved å produsere tjenestene. Kostnadene som er nødvendige for denne tjenesteproduksjonen dekkes i sin helhet av gebyrer og inntekter fra salg av tjenester. Overskudd eller underskudd i budsjettet for tjenesten avsettes/belastes av fondsmidler.

5.12. Feie- og tilsynsgebyr

Salten Brann belaster eierkommunene for antall boliger og fritidsboliger som er tilknyttet fyringsanlegg for oppvarming av byggverk basert på til enhver tids kjente data. Pris per bolig og fritidsbolig reflekterer det tjenesten koster i snitt i vår region.

Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Gjennom lokal forskrift kan kommunen fastsette hvilke tjenester feie- og tilsynsgebyret dekker og hvilke tiltak som gir fritak for avgift. Det er kun direkte og indirekte kostnader kommunen har for å levere feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg som kan avgiftsfinansieres.

Det er opp til kommunen hvorvidt den ønsker å ha samme gebyrsats for alle, eller om man ønsker å differensiere størrelsen avhengig av hyppighet, fyringsanlegg, boligtype eller lignende. Med tanke på at hyppigheten for feiing og tilsyn kan være varierende er det viktig med informasjon om hva tjenesten dekker.

5.13. Ny elektrisk varebil

Bolig- og feierseksjonen har investert i sitt første helelektriske kjøretøy. Kjøretøyet er første steg inn i fremtidens servicekjøretøy, innredet med tanke på arbeidsmiljø og sikkerhet.

Bilde 9: Elektrisk varebil

6. 110 Nordland

6.1. Ledelse

John Harald Løkås er avdelingsleder for 110 Nordland.

6.2. Ansvarsoppgaver

Sentralen har i sitt virkeområde det lovpålagte ansvaret for blant annet følgende oppgaver:

- Mottak av nødmeldinger om brann, ulykke og akutt forurensing
- Mottak av nødmeldinger fra Politi og AMK og trippelvarsling
- Gi faglige råd og veiledning til den nødstilte og ressurser på stedet
- Sende riktig og tilstrekkelig ressurser ved en hendelse
- Føre logg under hendelser, herunder lydlogg av samband og nødanrop
- Mottak av automatiske alarmer fra særskilte brannobjekt (§ 13 bygg)

Sentralen har også påtatt seg flere oppgaver som ikke er lovpålagt, blant annet mottak av automatiske alarmer fra borettslag, offentlige bygg og institusjoner samt næringsbygg.

Bilde 10: 110-nødsentralen i midten av Samlok nord på Albertmyra

110 Nordland var ved utgangen av 2021 organisert med 19 årsverk, der 16 av disse er tilknyttet helkontinuerlig skiftordning for bemanning av 110-nødsentralen. Resterende årsverk er ledelse,

IKT og fagutvikling. Vaktordningen er lagt opp slik at det er 3 erfarne operatører på vakt døgnet rundt, deriblant en vaktkommandør. Sentralens bemanningsnivå er på nasjonal minimumsstandard.

Dekningsområdet har i 2021 bestått av 41 kommuner i Nordland og Sør-Troms. Bindal i Nordland tilfaller Trøndelag sitt dekningsområde og Gratangen i Sør-Troms tilfaller vårt dekningsområde. Dette gir følgende kjernetall innenfor dekningsområdet i 2021:

- Kommuner: 41
- Brannvesen: 22
- Brannstasjoner: 77
- Kjøretøy: 190
- Antall brannmannskaper: ca. 1.550
- Antall innbyggere: 239.854
- Areal ca. 39.000 km2
- 2 Politidistrikt

(Nordland og Troms)

- 3 AMK sentraler (Tromsø, Bodø og Sandessjøen)

Figur 17: 110-regionen

Den nye organiseringen av sentralen gjør kommunene mer forberedt på å møte større og mer komplekse hendelser som måtte kunne oppstå i regionen.

Tilbakemeldinger fra kommunale brannetater som er tilknyttet sentralen, indikerer at de er tilfredse både med responstid, oppfølging og støtte når hendelser skal håndteres.

6.3. Samlokalisering av nødsentralene til politi, brann og helse (Samlok Nord)

2021 har vært preget av koronapandemien. Det har ikke vært mulighet til å drive videreutvikling av Samlok slik som det er ønsket. Avstanden har blitt større og noe av det gode samvirket har forvitret. Vi ser fram til normalsituasjon i 2022 og arbeidet med tettere samarbeide kan gjenopptas.

Bilde 11: Samvirke i praksis

6.4. Ny samarbeidsavtale

2021 var første år med ny samarbeidsavtale. Det er nå en situasjon hvor alle kommuner deltar på like vilkår. Samarbeidsavtalen som gir alle alarminntekter til 110 sentralen via 120 alarmavdelingen har vist seg å være et godt konsept for drift. Det er 3 kommuner som bare har signert en midlertidig avtale ut 2021 med bakgrunn i at de ønsker utredet annen eierstruktur for 110 sentralen. Dialog med disse kommunene vil fortsette i 2022. Avtalen skal sikre transparens og åpenhet vedrørende økonomiske forhold for driften av 110-sentralen, herunder budsjett, regnskap og eventuell disponering av overskudd. Videre har 110 Nordland til hensikt at avtalen også skal sikre mest mulig påvirkning og medbestemmelse for deltakerkommunene, herunder også de som ikke er eierkommuner av Salten Brann IKS. Selv om disse kommunene ikke har formell

beslutningsmyndighet for 110 Nordland/Salten Brann IKS, så mener vi at deres innspill gjennom fastsatte organer i avtalen skal tillegges vesentlig vekt vedrørende drift, investeringer, organisering og markedsmessige forhold underlagt 110-sentralen.

6.5. Ny finansieringsmodell 2021

110 Nordland har to hovedinntektskilder opp mot driften. Disse er innbyggerbasert deltakeravgift og en andel av inntektene fra direktekoblede brannalarmer. I den nye finansieringsmodellen er det en forventning at alarminntekter skal bidra til å bygge opp et bufferfond som kan håndtere forventede svingninger i driftskostnader i årene som kommer. Etter hvert skal alarminntekten genere inntekter som også kan tilbakeføres til kommunene. Mål med ny finansieringsmodell er å redusere kommunenes innbyggerbetaling til kr 0.

6.6. Ny prismodell 2021

Ved innføring av ny prismodell i 2021 har inntekter for drift av 110 sentralen fått et betydelig løft. Den er endret fra fast pris på alarmsender til en modell som tar hensyn til byggets størrelse og kompleksitet. Innføring av ny prismodell har medført mye ekstra arbeide for 120 alarmavdelingen og er nå sluttført.

6.7. Markedsenheten (120)

Oppretting av markedsavdeling (2020) og endring av inntektsmodellen med påfølgende ny samarbeidsavtale har vært en suksess så langt. Dette har endret kommunenes kostnader fra innbyggerfinansiert drift av 110 sentralen til drift dekket av alarminntekter. 120 avdelingen leverte inntekter betydelig over budsjett i 2021. Dette er inntekter som kom godt med når kostnader for OHV skulle dekkes i 2021.

Det er inngått en samarbeidsavtale med kommuner i Sør-Troms som vil gi alarmavdelingen en større andel av inntektene samtidig som det innføres en ny prismodell lik den som er i Nordland. Avtalen med Sør-Troms har en varighet på 3 år. Alarmavdelingen har i 2021 hatt ett årsverk og i 2022 er det planlagt å utvide med en selger-/markedsføringsstilling.

6.8. Nasjonalt digitalt verktøy for oppdragshåndtering

I 2018 varslet DSB av dagens oppdragshåndteingsverktøy (Vision) for utalarmering måtte byttes ut. Det var også en forutsetning at kommunene skulle betale kostnadene for nytt verktøy (OHV). Siden kommunene må betale kostnader ville de også ha styring med hvilket verktøy som skulle leveres. Får å håndtere dette felles på vegne av alle kommuner er det dannet en nasjonalt eid IKS, Norsk kommunesamarbeid 110 IKS (NKS110 IKS). NKS 110 IKS har gjennomført anskaffelsen og følger utviklingsprosessen for nytt OHV. Valgt leverandør ble Locus Emergency og første testinstallasjon er beregnet til april 2022. OHV leveres i 2 puljer hvor første del, som erstatter Vision, skal leveres høsten 2022. Delt 2 som inneholder utvidelser av funksjoner vil komme på plass tidlig 2023. Når denne leveransen er fullført vil 110-sentralene har et moderne OHV, som også skal ha et utviklingspotensial gjennom hele avtaleperioden til 2033.

For 110 Nordland ble OHV anskaffelsen en økonomisk utfordring. Det var i 2020 ikke kjent hvilken kostnad som ville påløpe i 2021 og følgelig ikke satt av tilstrekkelig finansiering for å

håndtere anskaffelsen. Den nasjonale anskaffelsen finansieres gjennom forholdstall mellom antall 110 sentraler og hvilket befolkningstall det er i området disse dekker. For 110 Nordland er kostnadsdekningen 6 % av den nasjonale kostnaden. Finansieringen ble løst gjennom bruk av fondsmidler, alarminntekter og innbyggerbetaling.

110 sentralen har hatt en stilling, med ca 50%, knyttet til utviklingsarbeidet i prosjektet i 2021.

6.9. Nasjonal rapporteringsløsning for brann- og redningstjenesten (BRIS)

Hovedformålet er at disse dataene skal gi brann og redningsvesenet et bedre grunnlag for å utvikle statistikk og drive mer effektivt og målrettet forebyggende arbeid. Data fra BRIS vil således gi nasjonale og lokale beslutningstagere viktig styringsinformasjon og dermed et godt grunnlag for å utvikle organiseringen av brann og redningsvesenene de nærmeste årene. BRIS er under stadig utvikling og dataene presenteres nå åpent i Brannstatistikk.no.

Brannstatistikk.no er en web basert tjeneste som gir oversikt over oppdrag brann- og redningstjenesten håndterer. Brannvesen og 110-sentraler kan logge seg inn på Brannstatistikk.no, der de får tilgang til BRIS-Ut og BRIS-Inn.

BRIS-Ut: Som innloggede brukere har brannvesenet og 110-sentralene tilgang til en utvidet statistikk- og visualiseringsmodul.

BRIS-Inn: Brannvesenet og 110-sentralene kan også rapportere oppdrag brann- og redningstjenesten håndterer.

6.10. KKI (kommando-kontroll-informasjon)

2021 har vært benyttet til å fortsatt utvikle gode systemer for KKI. Spesielt viktig er funksjonen til å kunne overta meldes mobilkamera, samtidig med samtale, slik at også 110 sentralen kan de situasjonen som melder beskriver. Når nytt oppdragshåndteingsverktøy (OHV) innføres i 2022 vil denne funksjonen bli intrigert i OHV. Politimesteren har fått oppgradert lokal resingssentral (LRS) hvor også 110sentralen kan dele informasjon. Den samme muligheten har 110-sentralen til å dele informasjon med politiets operasjonssentral og vice versa.

Salten brann ble i 2021 ISO sertifisert på standarder i 14001, 9001 og 45001 og dermed også 110-sentralen. Dette vil få stor verdi framover ved at all aktivitet på sentralen følger en standard.

I 2021 ble det innledet et tettere samarbeide med vegtrafikksentralen (VTS) hvor alle operatørene på 110 var på besøk på VTS. Løsningen med bilde og dataoverføringen mellom VTS og 110 er videreutviklet for å raskere kunne etablere felles situasjonsforståelse.

6.11. Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser

2021 var et år hvor det ble mye rokeringer på personell. Det ble ansatt 3 nye operatører og bytte av leder samt operativ leder/NK. Samtidig hadde 110 sentralen et sykefravær som var betydelig. Dette førte til at mål for reduksjon av merforbrukt arbeidstid ikke ble nådd. Ved inngangen til 2022 er alle stillinger besatt, og kommende år vil ha stort fokus på arbeidsplanlegging med mål på å redusere merforbrukt arbeidstid.

6.12. Bidra til å redusere unødige utrykninger

110 sentralen har fokus på å bruke alle tilgjengelige verktøy og ressurser for å avklare situasjonsbildet så tidlig som mulig. På denne måten søker vi å alltid utalarmere riktig resurs til nødstilte. Gjennom forebyggende arbeide og informasjon angående direktealarmer ser vi nå en nedgang i unødige utrykninger.

6.13. Statistikk 2021 for dekningsområdet til 110-nødsentralen

110-nødsentralen håndterer årlig svært mange alarmer som kommer fra automatiske brannalarmer i bygg og av disse er det svært få som er reelle. Totalt sett håndterte 110-nødsentralen 134 hendelser med brann i bygning. I kontrast til dette mottok sentralen melding om 324 helseoppdrag og 246 trafikkulykker. Vi ser altså en trend der brannvesenet oftere og oftere håndterer andre oppdrag enn brann. I 2021 er det en økning i helserelaterte oppdrag og nedgang i trafikkhendelser mens brannhendelser er som 2020.



Figur 18: Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i 110-området i 2021.

(Utdrag av hendelsestyper).

7. Personal/administrasjon

7.1. Ledelse

Per Gunnar Pedersen er daglig leder og ansvarlig for selskapet i sin helhet.

Kjetil Haugen er vikarierende assisterende daglig leder og holder oversikt over administrasjonens samlede oppgaver og ressursinnsats.

John-Ivar Strøm er HR sjef i selskapet.

Tor Sommernes er kvalitetsleder.

7.2. Ansvarsoppgaver

Administrasjonen følger opp økonomiske systemer og gir støtte i personellmessige forhold. De har utstrakt kommunikasjon med eierkommunene og med ekstern leverandør av forvaltningstjenester for å gi oppdatert og riktig styringsinformasjon. Administrasjonen følger opp og ivaretar eller bistår avdelingene i ansettelsesprosesser, oppfølging av fravær, lederstøtte mv.

7.3. Rekruttering

I 2020 har det vært gjennomført vesentlig innsats i rekrutteringsprosesser for kritiske funksjoner i tillegg til den normale rotasjonen av stillinger.

7.4. Ledelsessystemer, internkontroll og arbeidsmiljø

Prosjekt kvalitet 2020 ble avsluttet i juli 2021. Selskapet har i dette prosjektet etablert og satt i drift ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø etter ISO9001:2015, ISO 14001 og ISO 45001:2018 standarden. Utvikling av systematisk internkontroll er et fokusområde for selskapet. Ledelsessystemene støtter det systematiske arbeidet med å forbedre virksomhetens internkontroll. Interne revisjoner, avvik, forbedring sammen med ledelsens gjennomgang økter selskapets prestasjoner. Ledelsessystemenes mål for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø blir er blitt tydeligere gjennom prestasjonsindikatorer med grafisk visning. Selskapet skal foreta ekstern revisjon av ledelsessystemene i juli 2022.

8. Styret og representantskapet for Salten Brann IKS i 2021

8.1. Styret i Salten Brann IKS

Navn	**Medlem**	**Varamedlemmer**
Adelheid B. Kristiansen	Styreleder	Truls Paulsen
Knut Hernes	Nestleder	Kjersti Steinsvåg Hansen
Silje Nordgaard	Medlem	Jan Tore Svendsgård
Kristian Iversen Fanghol	Medlem	Siv Anita J. Brekke
Trond Dagfinn Nilsen	Medlem (ansattevalgt)	Svein Morten Sandes
Ole Fredrik Bakken	Medlem (ansattevalgt.)	Kurt Rune Martinussen

Tabell 4: Sammensetning av styret etter årsmøtet i mai 2020.

8.2. Representantskapet i Salten Brann IKS

Kommune	Medlem	Varamedlemmer
Beiarn	Andre Kristoffersen	1. Rune Jørgensen 2. Marit Moldjord
Beiarn	Torbjørn Grimstad	1. Håkon Sæther 2. Frank Vilhelmsen 3. Linda T. Moen
Bodø	Ida Maria Pinnerød	1. Ola Smedplass 2. Paro Nina Lyngmo
Bodø	Ole Henrik Hjartøy	1. Janne Ellingsen 2. Lars Petter Rekkedal
Fauske	Marlen Rendall Berg	1. Ronny Borge 2. Kassandra E. B. Petsas 3. Ingelin Noresjø
Fauske	Trine Nordvik Løkås	1. Nils Christian Steinbakk 2. Kathrine Moan Larsen 3. Geir Olsen
Gildeskål	Bjørn Magne Pedersen	Ola Kaldager Anne Wiik
Gildeskål	Ida K. Heen	
Meløy	Sigurd Stormo	Mette Bjørnvik Marthe Barvik
Meløy	Jim Helge Andersen	
Saltdal	Sverre Breivik	Rune Berg Gøran Andreassen
Saltdal	Jim Hansen	
Steigen	Aase Refsnes	Øystein Laxaa Rita Lorentsen
Steigen	Wibeke Aasjord Juul	
Sørfold	Gisle Erik Hansen	1. Sten Robert Hansen 2. Daniel Koskinen
Sørfold	Kolbjørn Mathisen	1. Unn Karin Pedersen 2. Rune Edvardsen 3. Bente Grovassbakk
Hamarøy	Britt Kristoffersen	Elin Eidsvik Heidi Kalvåg
Hamarøy	Jan Folkes Sandnes	
Værøy	Susan Berg Kristiansen	Asbjørn Myklebust
Værøy	Rita Adolfsen	Jill Arntsen

Tabell 5: Representantskapet i Salten Brann IKS 2019 -2023

Vedlegg 1 – Statistikk Salten Brann IKS

Salten Brann håndterer årlig et stort alarmer som kommer fra automatiske varslingsanlegg i bygg, og av disse er det svært få som er reelle. Videre viser statistikken at trenden der brannvesenet oftere håndterer andre oppdrag enn brann holder frem.

I figur 19 nedenfor er det tatt ut en ekstrakt av hendelser i Salten brann for 2021. Dette er gjort for å sammenligne tradisjonelle hendelser som brann og trafikkulykke mot antall hendelser som over tid har vist seg å vokse innen bistand til politi og helse. I årets figur er det også tatt med hendelse på branntilløp. Det viser at ca 20% av hendelsene kan tilskrives situasjoner hvor brannvesenet aksjonerte uten at det ble brann i bygning. Det er en svak nedgang på branntilfeller fra 2020 til 2021.



Figur 19: Fordeling av oppdrag for hele Salten Brann i 2021 (Utdrag av hendelsestyper)



Figur 20: Brann i bygning 2021

Som vist i kartutsnittet (figur 21 nedenfor) er det et betydelig antall trafikkulykker på E6 aksen mellom Saltfjellet og Bognes fergeleie. Begrensede omkjøringsmuligheter gjør at ulykker som medfører stenging av veien ikke bare rammer de involverte, men også all annen trafikk langs veien.

Trafikkulykker er på samme nivå som i 2020.



Figur 21: Trafikkulykker 2021

I årsmeldingen for 2012 ble det redegjort for den nasjonale utviklingen mot at brann- og redningstjenesten brukes til en rekke oppdrag som tidligere ikke var aktuelle å håndtere. Dette er spesielt oppdrag som ligger i kategorien bistand politi og helseoppdrag. Utviklingstrenden har fortsatt inn i 2021. Særlig for spesialtjenestene som Salten brann leverer, slik som skredberedskap, redningsdykkerberedskap og droneberedskap, innebærer dette en økonomisk utfordring. På den ene siden medfører innføringen av disse tjenestene en styrket beredskap i Salten brann sitt forvaltningsområde, som møter beredskapsbehovene som er identifisert gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser. På den annen side medfører det økonomiske utgifter for selskapet når andre deler av redningstjenesten har anledning til å rekvirere våre spesialtjenester til bistand utenfor vårt eget virksomhetsområde, uten at det gis mulighet til å kreve inndekning av kostnadene selskapet påføres.



Figur 22: Bistand helse og politi 2021. Gule bokser: bistand politi Fiolett trekant: helseoppdrag.

Statistikken over totalt antall hendelser i Salten branns virkeområde viser økning for 2021 sammenlignet med forutgående år. (figur 5) Selskapet ser i hovedsak to faktorer som har påvirket utviklingen. For det første har koronapandemien ført til at antall branner i bygninger har falt. Dessuten har innskjerpingen av gebyr for unødig utrykning til alarmkunder, som ble innført i 2019, medført at kundene har blitt mer bevisste på å unngå unødige alarmer.



Figur 23: Totale hendelser i virkeområdet til Salten Brann IKS (de siste 10 årene)



Figur 24: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Bodø Kommune (Utdrag av hendelsestyper)



Figur 25: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Fauske kommune (Utdrag av hendelsestyper)



Figur 26: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Saltdal kommune (Utdrag av hendelsestyper)



Figur 27: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Meløy kommune (Utdrag av hendelsestyper)



Figur 28: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Gildeskål kommune (Utdrag av hendelsestyper)



Figur 29: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Beiarn kommune (Utdrag av hendelsestyper)



Figur 30: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Sørfold kommune (Utdrag av hendelsestyper)



Figur 31: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Steigen kommune (Utdrag av hendelsestyper)



Figur 32: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Hamarøy kommune (Utdrag av hendelsestyper)



Figur 33: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Værøy kommune (Utdrag av hendelsestyper)

Sideskift

Vedlegg 2 – Statistikk 110-sentralen



Figur 34: Topp 10 hendelsestyper for brann- og redningsvesenet i 110-området.

Unødige alarmer er ikke vist her.



Figur 35: Topp 10 hendelsestyper for brann- og redningsvesenet i 110-området.

Unødige alarmer er ikke vist her.

110-nødsentralen håndterer årlig mange inn- og utgående samtaler. Totalt sett håndterte 110-nødsentralen ca. 60200 som er ca. 155 samtaler per dag.



Figur 36: Anropsstatistikk 110 i 2021.

Av alle samtalene som 110-nødsentralen håndterte, så var totalt ca. 7.290 av alle samtalene anrop på 110 nødnummer noe som utgjør ca. 20 samtaler per dag. Dette er en økning fra 2020 med ca 200 anrop. I tillegg kommer samtale fra politi og AMK som ikke er mulig å hente statistikk på.



Figur 37: Årsak til branner i 110 område.